



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Площадь Соборная, 7, г. Саратов, Россия, 410028 Тел.: 23-13-65 Факс: 28-54-86 E-mail: root@gumchs.saratov.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАРКОВСКОМУ РАЙОНУ

проспект Ленина, 52, г. Маркс, Саратовская область, Россия, 413092 Тел.: 5-25-87 Факс: 5-19-56, E-mail: Pch-47.marks@yandex.ru

Предписание № 105/1/105

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению
угрозы возникновения пожара**

Директору Государственного автономного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж»

Бахаревой Марине Васильевне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Марковского района по пожарному надзору № 105 от «25» августа 2014, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «18» сентября 2014 года по «07» октября 2014 года проведена плановая проверка государственным инспектором Марковского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Алексеевым Сергеем Евгеньевичем, государственным инспектором Марковского района по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Жедуновой Ольгой Николаевной, инженером сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Саратовской области Ермошиным Алексеем Геннадьевичем, свидетельство об аккредитации от 05 августа 2011 года № 65-АК.ПБ.СВ.00001, выданное управлением надзорной деятельности ГУ МЧС России по Саратовской области, в здании и помещениях Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж» (филиал Государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Энгельсский медицинский колледж» в г. Маркс) расположенного по адресу: Саратовская область, г. Маркс, ул. Коммунистическая, д.9

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о. заведующего отделением ГАОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж» (филиал ГАОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж» в г. Маркс) Джуря Татьяной Владимировной; заместителем директора по АХР ГАОУ СПО «Энгельсский медицинский колледж» Сорокиным Николаем Алексеевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен ии (указывае тся только выполнен ие)

1.	- отсутствует второй эвакуационный выход с первого этажа учебного корпуса (нарушено проектное решение)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.2 ч.1 ст. 6, п.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 №123 – ФЗ, п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.3* СНИП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы», п.33 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	04.05.15
2.	- отсутствует второй эвакуационный выход со второго этажа учебного корпуса (нарушено проектное решение)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.2 ч.1 ст. 6, п.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 №123 – ФЗ, п.8.1.11 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.4.3* СНИП 2.01.02-85* «Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы», п.33 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	04.05.15
3.	- на двери эвакуационного выхода с первого этажа отсутствует запор, обеспечивающий его возможность свободного открывания изнутри без ключа	п. 35 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15
4.	- в коридоре первого этажа допускается применение декоративно-отделочного материала потолка с более высокой пожарной опасностью, чем Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.2 ч.1 ст. 6, п.4 ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 №123 – ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	19.01.15
5.	- в кабинете истории и философии (1-й этаж) отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.9 таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15

6.	- в коридоре 2-го этажа отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.9 таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15.	
7.	- в коридоре 2-го этажа отсутствует ручной пожарный извещатель автоматической пожарной сигнализации	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.12.41, п.12.42, приложение 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п.61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15.	
8.	- в подсобном помещении 2-го этажа отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.9 таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15.	
9.	- на двери, отделяющей лестничную клетку от коридора второго этажа, отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п.33, п.36 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15.	
10.	- учебный корпус не в полном объеме укомплектован первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), имеется 12 кг огнетушащего вещества, необходимо иметь 20 кг огнетушащего вещества	п. 465, п.468 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15.	
11.	- огнетушитель, расположенный в кабинете секретаря (административный корпус) неисправен	п. 478 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15.	

12.	- в складском помещении отсутствуют извещатели автоматической пожарной сигнализации	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п.9 таблица 1 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», п.61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15
13.	- на двери складского помещения отсутствует обозначение его категории по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15
14.	- аккумуляторы источников питания АКБ 12В 7 Ач ППКОП Гранит – 5 (учебный корпус) не обеспечивает питание электроприемников систем пожарной сигнализации в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Тревога» не менее 3 ч (фактически 0,4 Ач протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 14.3 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15
15.	- подключение приёмно – контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации ППКОП «Гранит 5» выполнено с нарушением требований, а именно отсутствует устройство автоматического размыкания электроцепи (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15

16.	- подключение приёмно – контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации ППКОП «Гранит 3» выполнено с нарушением требований, а именно отсутствует устройство автоматического размыкания электроцепи (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15-	
17.	- световые оповещатели «Выход» в учебном корпусе подключены без контроля линий, (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 8.5.1 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15-	
18.	- световые оповещатели «Выход» в административном корпусе подключены без контроля линий, (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 8.5.1 НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15-	
19.	- подключение шлейфов ППКОП «Гранит 5» автоматической пожарной сигнализации выполнено с нарушениями (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 12.58, 12.63 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15-	
20.	- звуковые оповещатели в учебном корпусе не соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15-	
21.	- звуковые оповещатели в административном корпусе не соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности (протокол №922-20-3-02 от 06 октября 2014 г.)	статья 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, п. 3.22 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 61 Правила противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390)	19.01.15-	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Марковского района
по пожарному надзору
капитан внутренней службы

должность
«07» сентября 2014 г.

подпись



Государственный инспектор
Марковского района
по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

должность
«07» сентября 2014 г.

подпись



Предписание для исполнения получил:
Директор ГАОУ СПО
«Энгельсский медицинский колледж»

должность
«07» октября 2014 г.

подпись

Бахарева М.В.
ФИО

Бахарева М.В.